

**TOMA SIMPLE MECÁNICA LATERAL**

**> T10209BD4M**

BORG WARNER T19 / 98



**EJE DE MANDO**

194 Eje de Mando Helicoidal



**ENGRANAJE PESCADOR**

(desplazable)



**DESPIECE**

CODIGO	PIEZA PARTE	UDS.
200	Arandela	2
440	Bolilla 3/8"	1
388	Bulón Allen c/c 1/4" x 1/2" NC	3
387	Bulón Allen c/c 1/4" x 7/8" NC	3
192	Caja de toma	1
196	Eje horquilla	1
209	Engranaje pescador ( desplazable )	1
298	Guía	1
340	Oring 2-028	2
199	Resorte bolilla 3/8"	1
366	Retén 5323	2
438	Rodillo 1816	2
082	Tapa ciega	1
081	Tapa soporte retén	1
257	Tope teflón	1

**DESPIECE T10209BD4M**

- 01\_ Bulón allen c/c 1/4" x 1/2" NC ( 3 unidades ) [N° 388]
- 02\_ Tapa ciega [N° 082]
- 03\_ Oring 2-028 ( 2 unidades ) [N° 340]
- 04\_ Rodillo 1816 ( 2 unidades ) [N° 438]
- 05\_ Arandela ( 2 unidades ) [N° 200]
- 06\_ Caja de toma [N° 192]
- 07\_ Eje horquilla [N° 196]
- 08\_ Retén 5323 ( 2 unidades ) [N° 366]
- 09\_ Bulón allen c/c 1/4" x 7/8" NC ( 3 unidades ) [N° 387]
- 10\_ Tapa soporte retén [N° 081]
- 11\_ Eje de mando helicoidal [N° 194]
- 12\_ Engranaje pescador ( desplazable ) [N° 209]
- 13\_ Tope teflón [N° 257]
- 14\_ Resorte bolilla 3/8" [N° 199]
- 15\_ Bolilla 3/8" [N° 440]
- 16\_ Guía [N° 298]

