

DESPIECE TOMAS DE FUERZA

› T16009C-1,09-1N

Toma de fuerza multiplicada lateral - accionamiento neumático

