

DESPIECE TOMAS DE FUERZA

› T25711A-1,21-1N

Toma de fuerza multiplicada lateral - accionamiento neumático

